



Opel Finland
www.opel.fi
29.06.2017

General Motors Finland Oy
Perintötie 2 D
01510 Vantaa
Puhelin +358 9 615 881
Fax +358 9 6158 8333
Y-tunnus 0101067-3

Asia: Ohje katsastajille, Opel Corsan ja Adamin joustintuen yläpään laakerointi

Korvaa kirjeen Ohje katsastukseen – Opel Corsa D 2007 ->, 8.6.2010.

Adam Opel AG:n tekninen tiedote Corsa- ja Adam-mallien etujoustintuen yläpään laakeroinnin käyttäytymisestä kevennettynä alla.

Muille Opel-malleille ei ole olemassa vastaavaa ohjetta.

#06-E-2100: Joustintuen ylälaakeri - suurempi välys auton ollessa nostettuna ylös - (2016-10-13)

Aihe:

| Merkki: | Malli: | Mallivuosi: | | Valmistenumero: | | Moottori: | Vaihteisto: |
|----------------|----------|-------------|---------|-----------------|---------|-----------|-------------|
| | | alkaen | päätyen | alkaen | päätyen | | |
| Opel, Vauxhall | Adam | 2013 | | | | Kaikki | |
| Opel, Vauxhall | Corsa -D | 2007 | | | | Kaikki | |
| Opel, Vauxhall | Corsa -E | 2015 | | | | Kaikki | |

| | |
|----------------|---|
| Valitus | Joustintuen ylälaakerin suurentunut välys |
| Syy | Rakenteesta johtuva |

Korjaus

Jos auto nostetaan ylös, joustintuen ylälaakerin välys on suurempi kuin Corsa-C-autoissa. Suurempi välys johtuu rakenteesta ja se poistuu auton ollessa jälleen pyörillä (tukilaakeri kuormitettuna).

Huom.: Kyseessä ei ole vika (myös vasemman ja oikean joustintuen välillä ja eri autoissa voi olla eri välys).

Huom.: Älä vaihda osia!

| | |
|--------------------------|---|
| Tiedotteen versio | 2 |
| Muutoshistoria | 10. lokakuuta 2016: Lisätty Corsa-E & Adam. |

© 2010 ADAM OPEL AG. Kaikki oikeudet pidätetty. Tietojen kopiointi, jakelu tai muuntaminen on kielletty.

Juhani Järvinen
Tyypin hyväksyntä
General Motors Finland Oy