

TIEDOTE KATSASTAJILLE

2.3.2023



KOSTEUS AUTON VALAISIMISSA

RENAULT JA DACIA HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOT

Valmistajan huoltotiedote numero 21046 sisältää seuraavat ohjeet valaisimissa olevan kosteuden arviointiin.

Lähtökohtaisesti valaisimen sisällä oleva kosteus, joka viileällä ilmalla tiivistyy hienoksi sumuksi (huuruksi) valaisimen lasiin, on normaali fysikaalinen ilmiö eikä aiheuta toimenpiteitä. Valaisimen kuivaaminen voi poistaa kosteuden tilapäisesti, mutta valaisimen tuuletusjärjestelmän (jos on) kautta vaihtuvan ilman mukana tuleva kosteus voi aiheuttaa huurun muodostumisen uudelleen. Huurun laajuudelle ei ole annettu raja-arvoa.

Esimerkkejä:



Kosteuden runsas pisaroituminen lasin sisäpintaan ja pohjalle tiivistynyt vesi osoittaa vuotoa, joka voi aiheuttaa valaisimeen vaurioita ajan mittaan. Vuototesti: suihkuta valaisinta painepesurilla vähintään 30 cm:n etäisyydeltä 1 minuutin ajan (ajovalaisimet: konepelti suljettuna).

Esimerkkejä:



Renault & Dacia Jälkimarkkinointi

RENAULT MAAHANTUONTI

Nordic Automotive Services Oy, Kaakelikaari 4B, 01720 Vantaa
renault.fi