

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 50
SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 736/77

1977-07-12



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaniikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

736. Eiriavion PIK-20 laskusiivekkeiden hammastangon tarkastus ja muutos.

Koskee: PIK-20 ja PIK-20B purjelentokoneet kaikki valmistusnumerot.

Viite: Eiriavion muutostiedote No. M 16.

Voimaantulo: 1977-07-25.

Toimenpiteet: Tarkasta viimeistään 25 lentotunnin kuluessa, täyttääkö laskusiivekkeiden hammastankokoneisto Eiriavion muutostiedote M 16 mukaiset toleranssit. Mikäli hammastankokoneisto ei täytä muutostiedotteessa mainittuja toleransseja, tee Eiriavion muutostiedotteen No. 16 mukaiset muutostyöt.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

IA/hh