

M 746

D

MUUTOS PIEDOTE

1977-06-03

N: 15

1 (1)

AIHE

Turvavyöt

KOSKEE

Kaikki PIK-20 mallit kaksiosaisella AFD-2V-turvavyöillä.

SELOSTUS

Käyttökokemusten perusteella saattaa viiden käytössä esiintyä hankaluuksia.

SUORITUS

Vapaaehtoinen

OHJEET


Vyöt voidaan korvata uudella 4-osaisella PILOT-LERO 1 turvavyöillä. Vöitä on tilattavissa valmistajalta.

VAIKUTUS MASSAKESKIÖÖN

Ei vaikutusta.

ILMAILUHALLITUKSEN

HYVÄKSYNTÄ


Matti Ruokka