

MUUTOSTIEDOTE

1979-02-02

M21

1 ( 1 )

- AIHE Vesipainolastijärjestelmän hidas tyhjentyminen
- KOSKEE PIK-20 ja PIK-20 B kaikki sarjanumerot sekä PIK-20 D sarjanumerot 20501-20631
- SELOSTUS Koska vesipussin liitosletku on pehmeää muovia, letku voi taipua ja supistua ja täten hidastaa vesipussin tyhjentymistä.
- SUORITUS Ennen seuraavaa vesipainolastijärjestelmän käyttöä.
- OHJEET
- 1 Irroita siiven sisällä oleva PE-letku.
  - 2 Asenna PVC-putki liittimeen.
  - 3 Liimaa liitin paikoilleen epoksiliimalla. Ennen liimausta on suositeltavaa hioa alue hiomapaperilla, jonka karkeus on 100.
  - 4 Asenna uusi  $\phi 30 \times 3,0$  mm PE-letku paikoilleen. Letkun pituus on 120 mm.
  - 5 Täytä vesipussijärjestelmä. Tarkasta vesimäärä, mahdolliset vuodot sekä tyhjenemisaika.
- VAIKUTUS MASSA-  
KESKIÖÖN Ei vaikutusta.




Fig. 1

