

PIK-20

EIRI KY
Eiriavion
Kisällinkatu 8
15170 Lahti 17

MUUTOSMÄÄRÄYS

1979-07-09

M 20E-2 1 (1)

AIHE Hätärele starttivirtapiiriin vastaamaan Englannin määräyksiä

KOSKEE PIK-20 E s/n 20213, 20214, 20217 ja 20218 (PIK-20 E -mallit toimitettu Englantiin)

SELOSTUS Starttivirtapiiriin asennettu lisärele, joka toimii pääkytkimestä, katkaisee starttimoottorivirran, jos varsinainen starttirele jäisi päälle.

SUORITUS Ennen seuraavaa 25 tunnin huoltoa

OHJEET Asenna hätärele Bosch 0331 005 002 ja kytke johdot liitteenä olevan piirustuksen 3-20E-28-001a mukaisesti.

VAIKUTUS MASSA-KESKIÖÖN Ei vaikutusta

ILMAILUHALLITUKSEN
HYVÄKSYNTÄ
