

Pyynnöstä ilmoitamme, että Mitsubishiin valmistamien GDI-suoraruiskutteisten ottomoottoreiden jäännöshappipitoisuus on normaaleissa mittausolosuhteissa joutokäynnillä alle 10 % arvoissa. Tämä johtuu palamistapahtuman runsaasta happilyijäämästä.

GDI-moottoreita on tällä hetkellä seuraavasti:

- 1.8 l Carisma ja Space Star**
- 2.4 l Galant ja Space Wagon**
- 3.5 l Pajero**