

PIK-20

76-03-23

SD

EIRIAVION OY  
Kisällinkatu 8  
SF-15170 Lahti Finland

MUUTOSTIEDOTE 1976-03-05 M 11  
SERVICE BULLETIN March 5, 1976 M 11

AIHE Valmistajan nimenmuutos  
REASON Manufacturer's name has been changed

KOSKEE Sarjanumeroita 20004 - 20098 and 20100, 20101, 20105,  
EFFECTIVITY 20109, 20114  
 Serial numbers 20004 - 20098 and 20100, 20101, 20105,  
 20109, 20114

SUORITUS ~~Ensä~~ tilassa, kuitenkin viimeistään 15.05.1976  
COMPLIANCE At operator's earliest convenience, but not later than  
 May 15, 1976.

SELOSTUS Valmistuskilven vaihto  
DESCRIPTION Changing of production plate

RAAKA-AINEET Oheinen kilpi  
MATERIAL Enclosed plate

OHJEET 1 Irroita valmistuskilpi ja asenna uusi valmistuskilpi  
INSTRUCTIONS jossa teksti:  
 1 Remove the production plate and assemble new plate  
 with text:

EIRIAVION OY  
 Jämijärvi Finland  
 model: PIK-20 (tai/or PIK-20 B)  
 serial number:  
 type certificate Nr:P-5 Finland  
 production certificate Nr P-5 Finland  
 FAA Type Certificate G 31 EU

VAIKUTUS  
MASSAKESKIÖÖN Ei vaikutusta  
WEIGHT AND BALANCE No effect

ILMAILUHALLITUKSEN  
HYVÄKSYNTÄ 1976-03-12  
APPROVED BY March 12, 1976  
NATIONAL BOARD OF  
AVIATION IN FINLAND

*Matth. Puranen*