

Arvoisa ajoneuvon katsastaja!

Olemme havainneet vanhemmissa ajoneuvoissa puutteita perävaunujen vetolaitteiden kunnossa, erityisesti korroosionsuojauksessa.


Kovil –vetolaitteissa on havaittu erityisen korroosioherkiksi rakenteet, joissa on avoin palkkirakenne (katso kuvat 1 ja 2).

Liikenneturvallisuus on yksi meidän päätavoitteistamme. Näin ollen pyytäisimme tarkastamaan / poistattamaan vaaralliset vetolaitteet ajoneuvoista vuosikatsastuksen yhteydessä.

Myös muiden vetolaitteiden valmistajien tuotteet olisi hyvä tarkastaa samalla tavalla.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin.

(kuva 1)



(kuva 2)



Terveisin

kovil®

Ville Reponen
Tuotepäällikkö
Product Manager
Kovil Oy
Taitajantie 2, FI-57210 SAVONLINNA
FINLAND
Tel. +358 15 578 40
+358 15 578 417 direct
fax. +358 15 578 421
mob. +358 50 5524 700
email ville.reponen@kovil.fi
www.kovil.fi

Osoite/Address

Taitajantie 2
FIN-57210 SAVONLINNA

Puhelin/Phone

(015) 578 40
Intl. +358 15 578 40

Telefax

(015) 578 421
Intl. +358 15 578 421

ALV rek./VAT reg.

FI09083041
TIEDOTE 21.08.2006 käteismyy

