



GM Finland

General Motors Finland Oy
Perintötie 2 D
01510 Vantaa
Finland
Telephone +358 9 615 881
Fax +358 9 6158 8333
Business ID (Y-tunnus) 0101067-3

8.6.2010

Asia: Ohje katsastukseen - Opel Corsa D 2007->

Tehtaamme kenttäapuohjeen 2100 mukaisesti ilmoitamme etujousituksen joustintuen yläpään tukilaakerin välksestä seuraavaa:

Joustintuen ylätukilaakerissa voi esiintyä huomattavaa välystä, jos auto on nostettu ylös korista pyörien roikkuessa vapaana ilman kosketusta ajosiltoihin tai lattiaan. Tämä vällys on rakenteesta johtuva eikä esiinny auton ollessa pyöriensä varassa kuormitettuna. Ilmiö ei ole merkki viasta, eikä osia tule vaihtaa.

Terveisin

Hannu Huuskonen
GM-tyyppihyväksyntä

HH/hh